



NÁRODNÍ BEZPEČNOSTNÍ ÚŘAD

P.O. BOX 49
150 06 Praha 56

Sp.značka: 70 - 21993/2012

Č.j.: 15504/2012-NBÚ/70

Praha 17. května 2012

Počet listů: 2

Uchazeč

Dotazy k Zadávací dokumentaci

Ve věci veřejné zakázky na stavební práce „Stavební úpravy objektu č.p. 1125, Brno“, uveřejněné v Informačním systému veřejných zakázek – uveřejňovacím subsystému pod evidenčním číslem 72020100111155 vám zasílám otázky a odpovědi uchazečů.

- 1) U zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvody – bylo by možné blíže specifikovat schéma zapojení:
 - Rozvaděč FR – FILTR In = 3x200A útlum 60dB v pásmu 100kHz až 1GHz
 - Filtr 16A (60Db v pásmu 100kHz-1GHz) umístěný nad podhledem v m.č. 104
- 2) V dílu 762 Konstrukce tesařské, p.č. 762-R-01 Sanace povrchově poškozených prvků krovu popř.výměna – viz. další stupeň PD. Jak máme ocenit tuto položku, když není znám rozsah a u položky není ani jednotkové množství. Nebo je pro každého uchazeče stanovena stejná jednotková cena?
- 3) Položka č. 100 ve výkazu výměr – jakou má mít správnou měrnou jednotku „tuny“ nebo „kg“?

Odpovědi:

- 1) Jedná se o specifické zařízení. V příloze zasíláme technický list referenčního výrobku, který svými parametry odpovídá stanoveným požadavkům. Použitý název výrobku nebo výrobce slouží jako orientační (referenční) standard. Zhotoviteli je umožněno použití jiných adekvátních typů výrobků. V případě použitých materiálů a zařízení je nutno volit zařízení, která mají servis v České republice. Používat lze pouze výrobky stejné nebo kvalitativně lepší než jsou uvedeny.
- 2) V rámci zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele byl proveden stavebně technický průzkum objektu, který obsahoval provedení sond pro zjištění typu, stavu a kvality stávajících konstrukcí. Konstrukce krovu je viditelná, je bez zjevných známek napadení (mikrologie – dřevokazné houby, osídlení dřevokaznými škůdci – červotoč, hmyz z čeledi tesaříkovitých apod.) viz. Souhrnná technická zpráva, str. 2,4,5 - KROV. Uchazečům o zakázku byla umožněna prohlídka stavby a to ve dvou termínech. Projektant konstatuje, že

krov je bez zjevných známek napadení dřevokaznými škůdci, lokální poškození vlivem zatékání nevyžaduje náhradu, dřevěné trámy jsou poznamenány běžnými výsušnými trhlinami. Vady krovu potenciálně skryté zvaží zhotovitel ve své nabídce dle skutečností, které si sám ověřil při dvou prohlídkách na místě stavby.

3) Správná měrná jednotka jsou „kg“ (takže 7.697,41kg).

Upřesnění k bodu 6.12. písm. a) Zadávací dokumentace:

a) seznam realizovaných (tzn. k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace dokončených) zakázek v oblasti stavebních prací obdobného rozsahu a charakteru, provedených v posledních **5 letech** s uvedením jejich rozsahu, tj. celkové úplaty uchazeče za provedené služby a doby jejich poskytnutí.

Dodavatel splňuje požadovaný technický kvalifikační předpoklad, pokud v posledních **5 letech** provedl alespoň 1 stavební práci, jejímž předmětem byly stavební úpravy staveb jako jsou vzdělávací, zdravotnická, sociální a kulturní zařízení, administrativní budovy, hotely, restaurace, obchodní domy a nákupní střediska, objekty pro bydlení ve finančním objemu min. 25 mil. Kč bez DPH.

Oznamujeme všem uchazečům, že nabyly účinnosti Veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby a o umístění a provedení stavby s tím, že v Zadávací projektové dokumentaci nedojde k žádným změnám.

S pozdravem

Ing. Dagmar Vážná, v.r.
vedoucí ekonomického oddělení